

<参考> 市営住宅等における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

令和2年3月31日時点

表1) 居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された市営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
1 倭A団地	伊勢市倭町40番地	S56	20～25号	4階(最上階)の居室、玄関、台所、廊下の天井	済	H21	空気環境測定の結果、空気中への飛散は認められなかったため、身体への健康被害を心配いただく必要はありませんが、将来的な老朽化に伴う劣化等による飛散を防ぐため、囲い込み工事を実施しました。
2 倭B団地	伊勢市倭町40番地	S57	45～50号				
3 大湊団地	伊勢市大湊町362番地1	S48	24～39号	1～2階の居室、玄関、台所、廊下の天井	済	H21	空気環境測定の結果、空気中への飛散は認められなかったため、身体への健康被害を心配いただく必要はありませんが、将来的な老朽化に伴う劣化等による飛散を防ぐため、囲い込み工事を実施しました。
4 一之木第2団地	伊勢市一之木4丁目2番33号	S60	10～13号	4階(最上階)の居室、玄関、台所の天井	済	H29	空気環境測定の結果、空気中への飛散は認められなかったため、身体への健康被害を心配いただく必要はありませんが、将来的な老朽化に伴う劣化等による飛散を防ぐため、囲い込み工事を実施しました。

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された市営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
1							
2							
3							

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った市営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
1							
2							
3							

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)