ご意見と回答

提案・意見

避難所の雨漏りとマンホールトイレについて（回答：10月22日時点）

（2026年10月受付）

伊勢市内の避難所は雨漏りがないか伊勢市として全て把握できてますか？
災害時に雨漏りがあると避難者の QOL がとても下がり、災害関連死につながります。
もしある場合は何か措置をするのですか？
避難所はどんな建物が該当しますか？
マンホールトイレは夜間時に使用すると使用している人のシルエットがでてきて女性や子供はトイレを控えるということがありますが、そのあたりの対策は伊勢市として何かしてますか？

回答

避難所に指定している施設の運営・管理については、平時より施設管理者によって行われております。このため、各施設で雨漏り等の不具合が発生した場合、施設の維持管理のなかで対応を行っております。
市が指定する避難所としては、「指定避難所」と「津波緊急避難所（場所）」があり、「指定避難所」については、原則として、学校・体育館等の大規模人員を収容できる施設、「津波緊急避難所（場所）」については、津波から一時的に避難することが可能な施設となっております。
マンホールトイレについては、上部のテント素材が遮光性の高いものを採用しているほか、太陽光発電による屋外照明の設置や、男性用と女性用を離して設置するなどの対策を行っております。

危機管理課（2026年10月回答（10月17日～23日））
カテゴリ：くらし・環境＞防災

ご意見と回答

提案・意見

いせ市民活動センターのことⅡ（回答：10月21日時点）

（2026年9月受付）

いせ市民活動センターのユニバーサル規準適合への構造上、一部適合させるのが難しい箇所はどんなことですか。

建物全体でどの部分が規準適合してないのか全て知りたいです。

回答

ユニバーサル基準の適合につきましては、北館1階多目的トイレにおいて、既存建物の構造上、設備の配置に制約があり、便器の前方空間が基準を満たせておりません。また北館2階の伊勢市歴史博物館多目的ルームについて、既存のドアがそのまま使用可能な状態であり、来館者への貸出用ではなく、各種講演会や講座、ワークショップ等のイベント開催用という性質上、職員の管理下での使用を想定し、ドアを改修対象としなかったことから、ドアノブ形状が基準を満たせていない状況でございます。

市民交流課（2026年10月回答（10月17日～23日））

カテゴリ：その他＞その他