


# 議案第2号

## 上下水道部事務所の移転について



令和4年2月14日(月)

### 1 現状



### 上下水道部 5課 103人 内訳 二見総合支所 83人 中須水道管理センター(中須水源地) 20人

【二見総合支所】





【中須水道管理センター】





#### (1)施設の老朽化

表:庁舎の状況						
項目	二見総合支所	中須水源地				
敷地面積	3,150m <sup>2</sup>	14,550m <sup>2</sup>				
建築時期	昭和41年	昭和53年				
構造/階数	RC造/3階建	RC造/2階建				
延床面積	2,106m <sup>2</sup>	1,053 <b>m</b> <sup>2</sup>				
事 務 所 面 積	476 <b>m</b> <sup>†</sup>	532 <b>m</b> <sup>*</sup>				

### 伊勢市施設類型別計画(抜粋)

②集会所・ホール部会【総合支所周辺分会】

#### 分会構成課


福祉総務課、社会教育課、二見総合支所生活福祉課、小俣総合支所生活福祉課、 御薗総合支所生活福祉課、教育総務課

	施設名	検討経過 (課題等の調整)	今後の方向性	
二見総合支所周辺	二見公民館	・稼働率が低く、施設の老朽化が進んでいる。 ・二見生涯学習センターに統合して一本化したい。二見生涯学習センターへの機能移転時期は、二見体育館の機能移転時期と合わせたい。	二見生涯学習セン ターに機能を移転 し、建物は除却	
	二見生涯学習センター	・1 階ホールは稼働率が高いため、建物を除却 して機能を別施設に複合化する場合は、同程 度のホール機能のある施設が必要。	二見公民館から機 能を受入 二見総合支所の老 朽化に伴い新設さ れる複転し、建物は 除却	
	二見老人福祉センター	<ul> <li>目的外利用の放課後児童クラブが入っている。小学校が移転した場合に、そちらに移るかどうかは不明。</li> <li>避難所に指定されている。</li> <li>二見まちづくりの会が事務所として使用している。</li> </ul>	二見総合支所の老 朽化に伴い新設さ れる複合施設に機 能移転し、建物は 除却	
	二見総合支所	・老朽化に伴い建替える際は、二見公民館から 機能を受け入れた二見生涯学習センター、二 見老人福祉センターとの複合施設とする。 ・将来、複合化する場合、上下水道部の入居は 考えない方向とする。 ・複合後の行政組織のあり方については、今後 検討することとする。	老朽化後は、新設 される複合施設に 機能移転し、建物 は除却 その際、上下水道 部の機能は置かな い。	



#### (2) 災害対応

\ <b>—</b> / <b>/ / /</b>	1 7.3 70.				
表:既存事務所の災害リスク					
項目		二見総合支所	中須水源地		
津波	浸水深	3.66m	_		
(堤防なし)	到達時間	33分	_		
津波 (堤防あり)	浸水深	2.07m	_		
	到達時間	101分	_		
土砂災害		土砂災害警戒区域 (土石流)	_		
洪水	浸水深	浸水なし	1.12m 河岸浸食区域		
<b>沃</b> 八	浸水継続時間	_	183分		
高潮	浸水深	0.88m	_		







## p d 勃

### (2) 災害対応

### 熊本地震





応急給水対策本部(熊本市上下水道局)の様子

各地から応急給水に駆けつけた給水車等



修繕されないまま放置されている水道管からの漏水





### (3) 事務所の分散



二見総合支所



中須水道管理センター

14km



### 施設の老朽化


施設の老朽化により令和10年度までに移転

### 災害対応

災害発生後直ちに行わなければならない、 応急給水・復旧、受援業務が行えるよう ライフラインの復旧拠点となる事務所の整備

## ise City 静市


#### 小俣浄化センター跡地



地番	伊勢市小俣町相1	ー 合161番の一部、	1 <b>61番</b> 1	1、166番		
敷地面積	約6,741㎡					
	幹線道路 国道23号から2.1km					
	鉄道	近鉄明野駅から徒歩14分 (1.1km)				
アクセス	バス	三交バス「下小俣」バス停から 徒歩14分(1.1km) おかげバス「庚申前」バス停から徒歩10分(0.8km)				
既存建物	あり(事務所棟:汚泥処理棟、水処理棟、倉庫)					
	津波(堤防なし)	浸水深	浸水なし			
		到達時間 一				
	津波(堤防あり)	浸水深	浸水なし			
		到達時間	_			
	土砂災害	なし				
災害リスク	洪水	浸水深	相合川 0.3m( 一部河岸浸 食)			
		浸水時間	_			
	想定震度	南海トラフ過去最大 震度6 強				
-7-		南海トラフ理論値最 震度7				



### 小俣浄化センター跡地









### 事務所機能の基本方針



#### 強靭

- ・最新の耐震基準に対応した庁舎
- ・災害時に応急復旧活動等が迅速・継続的に行える 庁舎
- ・応急給水拠点機能を有した庁舎



政料水專用耐震性貯水槽 (30m) 宇和島市

【72時間電力供給可能自家発電機】 出典:海南市HP 【地上式耐震性貯水槽】 出典:宇和島市HP

【マンホールトイレ】 出典:甲府市HP


-9-

### 事務所機能の基本方針



#### 安全

- ・運転監視機能を集約、強化した庁舎
- 市民の利便性、ユニバーサルデザインに配慮した 庁舎
- ・平常時に円滑に事務が行える庁舎



伊勢市水道監視制御システム画面



出典:ローカウンター窓口 新座市HP 新庁舎リーフレット

### 5 事務所機能の基本方針



#### 持続

- ・環境負荷を低減し、省エネルギー・地球温暖化 防止に配慮した庁舎
- ・ライフサイクルコストの縮減が図れる庁舎

省エネルギー 外壁等断熱性能の向上 高効率照明や環境配慮型空調設備の導入

ライフサイクルコストの低減 設備等の更新が容易で将来負担の軽減や維持管理コストを最小 限に抑える。

イニシャルコストの削減 建設費低減のため、外観はシンプルでコンパクトな形とする。

### 6 事務所等の規模



### 事務所

総務省及び国土交通省の算出基準により算定した 面積に災害対応等に必要となるスペースを勘案 の上決定

### 倉庫·車庫

現有の資機材・備蓄物資等について必要な床面積 を把握し決定



【災害対策本部兼用会議室】

出典:北本市HP



-12-



-75 D		内 訳			
項目	金額	水道	下水道	財源	
事務所	692	346	346		
資材倉庫•車庫等	220	110	110	企業債	
水源管理システム等移設	25	20	5	(下水道事業は交付税措	
耐震性貯水槽	70	70	_	置有)	
小俣浄化センタ一解体	405	_	405		
その他(備品等)	18	9	9		
合計	1,430	555	875		



内 容	R4	R5	R6	R7
アスベスト等含有調査委託	<b>—</b>			
解体工事設計業務委託				
解体工事				
地質調査業務委託		$\rightarrow$		
実施設計			<b>—</b>	
新築工事				<b></b>
新事務所業務開始				