

平成30年度 伊勢市内通学路の対策箇所一覧表

R4.3.31 現在

学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	進修小 県道 32号線	宇治浦田町交差点から滝倉交差点の間の歩道	歩道と車道の間に、ガードレールや柵の無い所がある。交通量も多く、車両の速度も高い。(上り下り)	カードレール、もしくは柵の設置	県	対策予定
2	進修小 市道 北中村桜木線	伊勢市中村町県道12号線との交差点から西側	県道からは、急な坂道のうえUターンのカーブがあり、さらにその上の直線道路は道幅が狭い。歩行者と車両のすれ違いにも注意が必要。	外側線の路面標示	市	済み
3	有緝小 市道 河崎船江1号線	有緝小学校体育館玄関前道路	標識の柱の固定が緩み見えない。また、まわるので危険	柱と地面の設置部分を固定する	公安・市	済み
4	早修小 市道 101-30249 一之木浦口線	常磐1丁目8番地付近	朝夕に東西方向に国道23号の裏道として交通量が多い。子どもたちが公園に行くのに、横切るのに危険を感じる。	外側線の路面標示	市	済み
5	中島小 市道 浦口二俣線	中島小学校周辺	カーブミラーがなく、車で通る際、登下校中の児童や車が見えにくく危険である。	カーブミラー設置	市	済み
6	中島小 市道 徳川第1号線	浦口4丁目 徳川台公園付近	坂でカーブしているため、自動車が速いスピードを出して走ってくる。	路面標示	市	対策予定
7	明倫小 市道 岡本岩淵1号線と古市岡本線の交差点	岡本公園前 (岡本1丁目13)	通勤の抜け道として交通量がかかり多い。道が狭く、見通しも悪く、角の民家に車が衝突することもあり事故が起きる可能性が大きい。	白線の塗り替え	公安・市	済み
8	厚生小 市道 101-20012宮後東紡線	宮後2-4-25	宝くじの購入のため、駐車車両があり児童の通学路が狭くなる。	外側線の路面標示	市	済み
9	神社小 県道 宇治山田港伊勢市停車場線	竹ヶ鼻374番地 パチンコ店付近	細い交差点になっていて見通しが悪い。交通量が増えたため、危険。	外側線の路面標示	市	済み
10	神社小 県道 宇治山田港伊勢市停車場線	竹ヶ鼻町駐在所前	4差路になっており、見通しが悪い。混雑時は横断が危険。	外側線の路面標示	市	済み
11	左八小 県道 南島線 (22号線)	佐八町 佐八小学校前横断歩道 南島線	南島線を走る車が速く、横断歩道の直前に停止ラインがあるのと、無いのでは、スピードの出し方にも差が生じます。	停止ライン塗りなおし	公安	済み
12	左八小 県道 南島線 (22号線)	佐八町 佐八小学校前横断歩道 南島線	南島線を走る車が速く、バスが停車しているときに、後続の車が追い越しをして大変危険。黄色のセンターラインを明確に表示していただきたい。	南島線のセンターライン追い越し禁止のライン塗りなおし	公安	済み
13	宮山小 市道 藤里14号線	クボタ精米所から藤ヒルズに向かう市道	藤ヒルズに向かう上り坂はカーブが多く、中央線が引けない道幅である。児童は1列で歩行しているが、外側線もないため交通事故に巻きこまれる危険がある。	外側線の路面標示	市	済み
14	宮山小 市道 藤里7号線	大心館から藤里団地入口までの市道	外側線を引いてもらい、児童は外側線を意識して一列で歩行し、車も注意して走行するようになった。しかし、藤里団地に向かう道路は坂道でカーブが多く、見通しが悪い。	外側線の路面標示	市	済み
15	宮山小 市道 藤里旭線	又作橋付近	外側線や減速線を引いてもらい、一定の効果はあったと思われる。しかし、道幅は狭いにもかかわらず、交通量が非常に多く、相変わらず車の速度が速いので、児童は1列歩行をしているが、危険を感じることもあり、容易に危険は緩和されない。	路面の減速標示	公安・市	済み
16	四郷小 県道 鳥羽松阪線	五十鈴橋付近 横断歩道	信号なし・見通し悪い・交通量多い	予告表示設置	公安・県	済み
17	豊浜西小 市道 西豊浜11号線と西豊浜13号線の交差点	西豊浜町1584番地付近	塀があり、交差点がまっすぐに交わっていないため、見通しが悪く、道幅も狭い。児童の自転車と車の事故の恐れ有り。地域からも心配の声がある。	路面標示(外側線・減速ドット)	市	済み
18	豊浜西小 市道 西豊浜11号線と西豊浜15号線の交差点	野依ふれあい公園横(北東側)	三叉路だが、どの道にも一時停止がないため、車がスピードを落とさずに通過する。	路面標示	公安・市	対策予定
19	豊浜西小 市道・県道 伊勢松阪線	西豊浜町1840番地付近	見通しが悪く、道幅も狭いT字路の交差点	路面標示	県	済み
20	城田小 市道 伊勢玉城線	JAみのり付近栗野町T字路	「T」の表示が薄い。	「T」表示の塗り直し	公安・市	済み
21	城田小 市道 伊勢玉城線	上地町交差点 スウィートメモリー付近	横断歩道の表示が薄い	横断歩道の塗り直し	公安・市	済み
22	城田小 市道 伊勢玉城線	栗野町交差点 みのり付近	停止線の表示が薄い	横断歩道と停止線の塗り直し	公安・市	済み
23	上野小 県道 719線	上野町1346周辺	見通しが悪い。広岡バス停方面から小学校方面へウインカーをつけずに右折する車がいる。	外側線の路面標示	県	済み
24	上野小 県道 719線	上野町903周辺	見通しが悪い。道幅が狭いが、車は大変スピードを出している。	外側線の路面標示	県	対策予定
25	上野小 県道 719線	上野町1356-1 周辺	歩道(白線)がない。特に郵便局まではないとすごく危険である。また、それ以降もお願いしたい。	外側線の路面標示	県	済み
26	小俣小 市道 小俣本町19号線	小俣町本町341-104雅之園前の道路	交通量と児童の利用頻度に対し、横断歩道がなく、危険。	路面標示	公安・市	済み
27	明野小 市道 相合24線	小俣町湯田78番地付近	交通量が多いが停止線などの塗装が薄くなっている。	横断歩道や停止線等再塗装	公安	済み
28	二見浦小 茶屋 24号線	二見町庄1447番地	交通量が多く、見通しの悪い横断歩道	再舗装し、横断歩道の再塗装	市	済み
29	御菌中 国・市道の交差 23号線と御菌3号線の交差点	高向交差点(メガネの赤札堂前信号)の横断	道幅が狭く、信号待ちの時、危険	歩道、信号待機場所の確保	公安・国	済み

【対策検討メンバー】

教育委員会学校教育課、学校、伊勢市維持課、伊勢市交通政策課、伊勢市基盤整備課、伊勢警察署、県伊勢建設事務所、国交省三重河川国道事務所