

平成29年度 伊勢市内通学路の対策箇所一覧表

R3.3.1 現在

	学校名	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	進修小	市道	宇治浦田4号線	伊勢市宇治浦田 市道宇治浦田4号線の南西	川沿いの道で柵が設置されているが、高さが十分でなく川への転落の恐れがある	柵の高さのかさ上げ	市	済み
2	進修小	市道	進修1号線	学校正門前から県道12号線につながる道路	道幅、歩行者に対する車の通行量が多い	グリーンベルトの設置	市	済み
3	修道小	市道	徴古館線と外宮内宮線の交差点	古市町三叉路	三叉路で歩行者からの見通しが悪い	カーブミラーの設置	市	済み
4	修道小	市道	古市岡本線	古市町近鉄高架下	車の走行速度が速く危険	車の減速対策として路面表示	市	済み
5	修道小	市道	外宮内宮線と倭2号線の交差点	倭町 倭町バス停前三叉路	坂道で歩行者・運転者とも見通しが悪い	車の減速対策として路面表示	市	済み
6	有緝小	市道	日赤東紡線	日赤東紡線と上ノ社船江線との丁字路交差点	横断歩道が消えかかっている	再塗装	公安	済み
7	有緝小	市道	高向神田線	高向神田線と八間道路の交差点	青信号の時間が短く、横断の際危険	下校時間(14:30~16:30)の青信号時間延長	公安	済み
8	早修小	市道	一之木浦口線	常磐1丁目8番地付近	道幅、歩行者に対する車の通行量が多い	歩行者注意の路面表示	市	対策予定
9	中島小	市道	辻久留1号線	辻久留台団地入口	辻久留台入口周辺の溝へ落下の危険性	河川に沿ったパイプ状の柵を延長	市	済み
10	中島小	市道	徳川第1号線	徳川台公園付近	坂でカーブの道を車の走行速度が速い	車の減速対策として路面表示	市	対策予定
11	中島小	市道	浦口辻久留2号線	辻久留3丁目1	坂でカーブの道を車の走行速度が速い	車の減速対策として路面表示	市	済み
12	明倫小	市道	岡本岩淵1号線と古市岡本線の交差点	岡本公園前(岡本1丁目13)	交通量多く、見通しが悪い	見通し環境の改善	市	済み
13	明倫小	県道	伊勢磯部線	山五石油から佐々木クリニックまでの歩道	雨の日の排水が悪く、歩道を歩けない	排水改善	県	済み
14	明倫小	市道	本町宮川堤線	県道37号線につながる和食さと~吹上1丁目1号線につながる区間	歩道が狭く、歩行時に道路へはみ出す	電線の地中化、電柱の撤去による歩道整備(歩行空間の確保)	市	対策予定
15	神社小	市道	神社馬瀬2号線	馬瀬町 前川建設(1202番地)前	交通量多く、横断が危険	車の減速対策として路面表示	市	済み
16	佐八小	県道	南島線(22号線)	佐八町西本商店から大倉方面への南島線路側帯	車の速度が速く、歩道確保もなく危険	ポールの定間隔設置による歩行スペースの確保	県	済み
17	佐八小	県道	南島線(719号線)	津村町交差点から三交津村バス亭までの道	路地から県道への飛び出し可能性あり	T字表示の再塗装	県	済み
18	宮山小	市道	宮本2号線	宮本団地入口 前山町1522番地6付近	横断歩道が半分消えている。	再塗装	公安	済み
19	宮山小	市道	藤里14号線	クボタ精米所から藤ヒルズに向かう市道	カーブが多く、外側線もなく危険	外側線設置	市	済み
20	四郷小	県道	鳥羽松阪線	伊勢二見鳥羽ライン下横断歩道	見通し悪く、横断歩道舗装薄い、交通量多い	路面表示、横断歩道再塗装	公安・県	済み
21	四郷小	県道	鳥羽松阪線	五十鈴橋付近 横断歩道	見通し悪く、交通量多い	車の減速対策として路面表示	公安・県	済み
22	四郷小	県道	鳥羽松阪線	小林商店前横断歩道	「止まれ」・横断歩道舗装薄い、交通量多い	「止まれ」・横断歩道再塗装	公安・県	済み
23	四郷小	県道	鳥羽松阪線	赤福工場前三叉路	横断歩道塗装薄い	再塗装	公安・県	済み
24	豊浜東小	県道	511号線	小学校グラウンドに面した道路	車の交通量多く、カーブで見通しが悪い	車の減速対策として路面表示	県	対策予定
25	豊浜西小	県道	511号線	豊浜西小学校運動場南側三叉路	横断歩道と歩道の境目に縁石があり危険	縁石撤去	県	済み
26	東大淀小	県道	713号線	村松町字明野1384-2付近	見通しが悪く、県道の横断が危険	車の減速対策として路面表示	県	済み
27	城田小	市道	伊勢玉城線と上地3-23号線の交差点	上地町交差点 スウィートメモリー付近	横断歩道表示薄い	再塗装	公安	済み

	学校名	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
28	城田小	市道	上地17号線	上地町交差点 六軒屋	道幅が狭く、危険	外側線設置	市	済み
29	城田小	市道	上地23号線	上地町交差点 城田小学校からJA城田へ行く道路	道幅狭く、見通し悪く危険	外側線設置	市	済み
30	城田小	市道	上地4-19号線	上地町交差点 城田神社から県道に出るまでの道路	見通し悪く危険	外側線設置	市	済み
31	上野小	県道	719号線	上野町1346周辺	見通し悪く、ウインカーなしの右折車あり	車の減速対策として路面表示	県	済み
32	上野小	市道	赤井線	県道22号線から市道へ入った地点	水路へ転落の危険性	ガードレールの整備	市	済み
33	小俣小	市道	小俣1号線	小俣町本町643/床屋前の横断歩道	横断歩道表示薄い	再塗装	公安	済み
34	小俣小	県道	511号線	小俣町元町1238付近/県道豊北港小俣線金太郎商店向い	道路標識が歩道中央に設置されていて、自転車走行時等、大変危険。	標識の移設による通行帯の確保	県	済み
35	小俣小	市道	元町25-1号線	小俣町元町202-1/中小俣交差点(コンビニ店前)から外城田川にかけての道路	車の通行量多く、速度が速く危険	車の減速対策として路面表示	市	済み
36	小俣小	市道	小俣2号線	小俣町元町493/小俣郵便局から伸びた先の交差点	見通しが悪く、停止線での状況把握不可能で、歩行者と接触する危険あり	路面表示(外側線と減速ドット)	公安・市	済み
37	明野小	市道	小俣22号線	小俣町明野1939 明野小学校体育館西側から六軒屋に続く道路	東側の歩道の途切れにより、横断が2度必要	東側歩道の設置	市	済み
38	明野小	県道	715線	小俣町明野1067山中クリニック・明野会館近くの交差点	変差路で交通量が多く、見通し悪い	車の減速対策として路面表示	公安・県	対策予定
39	明野小	市道	小俣5号線	小俣町湯田公民館前の道路	道幅狭く、歩道なく車の交通量多い	車の減速対策として路面表示	市	済み
40	明野小	市道	小俣24号線	小俣町新村 グリーンヒル団地の入り口	坂道であり、飛び出しが危険	区画線等の設置	公安・市	済み
41	御菌小	県道	748号線	御菌町長屋1084と446 学校の門周辺の横断歩道	横断歩道の塗装が消えかかっている	横断歩道再塗装	公安	済み
42	御菌小	県道	748号線	御菌町長屋2932 ユニクロの裏の直線道路	横断歩道の塗装が消えかかっている	横断歩道再塗装	公安	済み
43	御菌小	市道	御菌6号線	御菌町王中島814-7 国道23号線から御菌町王中島に入る交差点から直線の道	横断歩道の塗装が消えかかっている	横断歩道再塗装	公安	済み
44	御菌小	市道	御菌2号線	御菌町高向2477~2434にかけての道	道幅狭く、車通行時の歩行困難	路側帯の延長	市	済み
45	二見浦小	市道	茶屋24号線	二見町荘1447番地	交通量多く、見通し悪い	横断歩道再塗装、グリーンベルト設置	公安・市	対策予定
46	豊浜中	県・市道	県道60号線と西豊浜9号線の交差点	豊浜西団地前・荒木内科前	交通量が多く交差点見通し悪い。一旦停止線不明瞭	路面表示(区画線の再舗装)	県	対策予定
47	桜浜中 (H31開校)	市道	役場高羽江線 106-10030	豊浜橋	欄干低く、歩道狭い。自転車走行時の危険性高い	外側線及び減速ドットによる自転車走行帯の確保	公安・市	済み
48	桜浜中 (H31開校)	県・市道	県道714号線と市道村松11-1号線の交差点	R23号村松町4の交差点から北へ約200mの地点。ナントラ前の道路との交差点	県道を通行する車の速度が速く、通学路が交差点でクランクになっている	横断指導線の設置	公安・市	対策予定
49	桜浜中 (H31開校)	市道	西豊浜2号線・西豊浜18号線の交差点	西豊浜2号線で、豊浜中学校から北北西へ約300mの場所	車の速度が速く、桜浜中方面の車から左から来た歩行者・自転車が見えにくく危険	路面表示(区画線、巻き込み、交差点マーク)	公安・市	済み
50	桜浜中 (H31開校)	市道	西豊浜2号線	西豊浜地内から桜浜中までの通学路予定道路	通行する車の速度が速く、車がカーブで膨らむことあり、車のすれ違いにより自転車の通行場所が狭くなる	自転車用の外側線設置	公安・市	済み

【対策検討メンバー】

教育委員会学校教育課、学校、伊勢市維持課、伊勢市交通政策課、伊勢市基盤整備課、伊勢警察署、県伊勢建設事務所、国交省三重河川国道事務所