

令和2年度 伊勢市内通学路の対策箇所一覧表

R4.3.31現在

学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	進修小	県道 伊勢南勢線	伊勢市中村町 中村町交差点より約150m北東	坂道を少し上がった場所に横断歩道があり、横断者が見えにくい。	路面標示	県 済み
2	修道小	市道 外宮内宮線	古市郵便局の交差点	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の再塗装	公安 済み
3	有緝小 厚生中	県道 宇治山田港伊勢市 停車場線	船江交差点	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の再塗装	公安 済み
4	早修小	市道 八日市場宮川堤線	浦口3丁目宇治山田高校前バス停 付近交差点	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている。交差点の歩道側にガードレールがない。	停止線、横断歩道の位置変更 指導線、ポール等の設置	市 済み
5	早修小	市道 浦口中島線	常磐3丁目～浦口4丁目 早修小～S字坂道～たけのこ保育園 への三叉路付近道路	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。「止まれ」・ 「速度落とせ」表示が薄くなってきている。	路面標示(再塗装、ゼブラ塗装)	市 対策予定
6	早修小	県道 松阪鳥羽線	宮町2丁目交差点 国道23号「酒のあおき」前	交通量が多く横断歩道の一部が薄くなっている。交 差点の歩道側にガードレールが無い。	横断歩道の再塗装 ボラードの設置	公安・県 済み
7	早修小	市道 八日市場宮川堤線	八日市場町福祉センター前道路	交通量が多く横断歩道が一部薄くなっている。交差 点の歩道側にガードレールが無い。	ボラード、ガードパイプの設置	市 済み
8	明倫小	市道 内宮近道線	岡本1丁目18番地 明倫小学校東側道路、姫野橋付近	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の再塗装	公安 済み
9	明倫小	市道 内宮近道線	岡本1丁目18番地 明倫小学校東側道路、県道へ抜ける 道	児童が通る道が狭く危険。	外側線の設置	市 済み
10	明倫小	市道 岡本岩淵1号線	岡本1丁目 勢田川左岸に接する 道路 小田野橋出口から御木本道 路に抜ける道	抜け道となっており、スピードを出す車が多く危険 である。また、途中から歩道の設定がない。	路面標示(外側線、巻き込み線) 「通学路注意」標示	市 済み
11	厚生小	市道 高向御菌線	大世古2丁目 豚捨横	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の再塗装	公安 済み
12	厚生小	市道 藤社御菌線	一之木2丁目 新道商店街横断歩道	白線が消えかかっている。	白線の再塗装	市 済み
13	浜郷小	市道 小木田尻2号線 船江田尻線	田尻町134番地付近の通り 勢田大橋から左折の道路交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	外側線、横断指導線の設置	市 済み
14	浜郷小	市道 船江田尻線 黒瀬田尻線	黒瀬町1702番地付近 勢田大橋	道が狭く交通量が多い。橋の先が見通せず危険。	橋面標示(歩行者注意) 「歩行者注意」標示	市 済み
15	豊浜西小	県道 主要地方道伊勢松 阪線	西豊浜町小川区内	交通量が多く、横断歩道の塗装が薄くなっている。	横断歩道の再塗装	公安 済み
16	北浜小	県道 村松明野停車場線	村松14-11号線と県道村松明野停 車場線の交差点付近	通学時に児童が側溝へ転落したため、側溝に蓋を 設置してほしい。	側溝の蓋の設置	県 済み
17	東大淀小	市道 里中浜山線	東大淀町内、浜三商店前三叉路	側溝のコンクリートの蓋の取っ手部分につまづいて 転倒する児童がいる。	側溝の蓋の交換	市 済み
18	東大淀小 桜浜中	県道 713線	三軒屋地内県道713号「てんれいハ ウスあけの」から県道に出る交差点	朝の交通量が多く、県道713号線を横断する際に 危険である。	路面標示(交差点注意、ドット線) 交差点部のカラー舗装	県 済み
19	城田小	市道 伊勢玉城線	JAみのり付近栗野町T字路	「T」の表示が薄く横断歩道がない。	路面標示の再塗装 横断指導線、ポールの設置	市 済み
20	城田小	市道 上地5-1号線	上地4-1号線と上地5-1号線との交 差点	急こう配で途中の交差点。	路面標示の再塗装	市 対策予定
21	城田小	市道 上地4-1号線	上地4-1号線と六軒屋2号線との交 差点	交通量が多く、見通しの悪い交差点。	路面標示の再塗装	市 対策予定
22	城田小	市道 上地17号線	上地17号線と上地23号線との交差 点	カーブ箇所で見通しの悪い交差点。	路面標示の再塗装	市 対策予定
23	城田小	市道 伊勢玉城線	伊勢玉城線と上地26号線との交差 点	白線等がうすくなり見づらいため鮮明にしてほし い。	路面標示の再塗装	市 対策予定
24	城田小	市道 伊勢玉城線	伊勢玉城線と上地3-23号線との交 差点	カーブ箇所、事故多発交差点。	路面標示の再塗装	市 対策予定
25	城田小	市道 上地6号線	上地6号線と上地13号線との交差点	見通しの悪い三叉路。	路面標示(T字)	市 対策予定
26	城田小	市道 栗野3-13号線	城田中学校付近	白線が薄くなっている。	路面標示の再塗装	市 済み
27	上野小	県道 719線	上野町1239-1周辺	速度超過の車が多い中、道路を横断する児童が運 転手から確認しにくく、危険である。	横断指導線の設置 区画線の引き直し ミラーの交換	県・市 済み

	学校名	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
28	上野小	県道	719線	三交バス停フリー昭和苑口下上野町758付近	見通しが悪いのに、車がスピードを出して走ってくる。危険である。	路面標示	県	済み
29	明野小	市道	小俣22線	伊勢市小俣町明野1939	プールとフェンスがあるため、非常に見通しが悪い。	「右側歩行者注意」標示	市	済み
30	明野小	市道	小俣5号線と湯田16号線との交差点	小俣町湯田506付近	通学路変更に伴い、危険であるため横断歩道を設置してほしい。	外側線の移設	市	済み
31	御菌中	市道	御菌7号線長屋31号線	御菌町長屋	交通量が多く、通行車両の速度も速い。停止線や横断歩道が設置されているが、減速、一旦停止を疎かにするドライバーがいるため危険である。	横断歩道、停止線の再塗装 路面標示(ドット線)	公安・市	対策予定
32	御菌中	市道	御菌7号線長屋20号線	御菌町長屋	見通しの悪い交差点である。歩行者の存在を意識しないドライバーが速度を落とさず侵入してくるため危険である。	横断歩道、停止線の再塗装 路面標示(歩行者注意)	公安・県・市	対策予定
33	御菌中	県道	748号線	御菌町高向	交通量も多く、危険である。	横断歩道の設置	県	済み
34	御菌中	市道	長屋36号線	御菌町長屋交差点	見通しの悪い交差点である。歩行者の存在を意識しないドライバーが速度を落とさず侵入してくるため危険である。	路面標示(交差点マーク)	市	済み
35	桜浜中	市道	植山大野線	植山町地内	舗装幅員が2m程度で車両と自転車が輻輳し危険である。	道路の拡幅(自転車が安全に走行できるように1m程度の路肩を両側に整備)	市	済み
36	桜浜中	市道	村松9号線、東大淀15号線	村松町193付近市道	交通量の多い県道を横断するが、標識や横断歩道などがない。	横断歩道、停止線、路面標示の再塗装	公安・市	対策予定
37	桜浜中	市道	村松14-1,14-2号線	村松町津波緊急避難所前川沿い市道	転落防止柵が劣化し傾いている。	防護柵の設置	市	対策予定
38	みなと小(R3開校)	市道	神社馬瀬2号線	県道748号線(誠実屋前交差点)から東側へ入った地点	下野工場団地に向かう南側メイン道路で、交通量が多い。	路面標示(スクールゾーン)	市	済み
39	みなと小(R3開校)	市道	下野大湊線	県道748号線(ローソン前交差点)から東側へ入った地点	大型車両及び馬瀬18号線(学校西側道路)を抜け道として利用する一般車両多数。	路面標示(スクールゾーン)	市	済み
40	みなと小(R3開校)	市道	神社下野線	神社馬瀬2号線との交差点南側	みなと小への南側メイン道路で交通量が多い道路。交差点の先の神社馬瀬2号線は交通量が多い。	路面標示(スクールゾーン)	市	済み
41	みなと小(R3開校)	市道	下野大湊線	下野1号線との交差点西側(三水フーズ前西側)	大型車両及び馬瀬18号線(学校西側道路)を抜け道として利用する一般車両多数。	路面標示(スクールゾーン)	市	済み
42	みなと小(R3開校)	市道	下野4号線	下野3号線と下野4号線の交差点西側	下野工場団地方面からの交通量が多い。	路面標示(スクールゾーン)	市	済み
43	みなと小(R3開校)	市道	下野大湊線	禿松南樋門付近	港中学校の通学路であるため、通学時間帯は自転車と歩行者が同じ道を利用。	路面標示(スクールゾーン)	市	済み
44	みなと小(R3開校)	市道	大湊15-1号線	明神ポンプ場入口付近	みなと小のスクールバスの乗降場所予定地。道幅が広く交通量が多いため児童が渡る際に危険。	横断指導線の設置	市	済み

【対策検討メンバー】

教育委員会学校教育課、学校、伊勢市維持課、伊勢市交通政策課、伊勢市基盤整備課、伊勢警察署、県伊勢建設事務所、国交省三重河川国道事務所