

水道管の漏水について

1 発見日時等

令和 6 年 6 月 26 日（水）13 時 45 分頃
市道路パトロール職員からの通報による。

2 場所

伊勢市岡本 3 丁目地内 市道岡本旭線
現在、旧豊宮崎文庫跡付近から南へ約 200 メートルの区間を通行止め

3 漏水した水道管

昭和 54 年布設 ダクタイル鋳鉄管 口径 700 ミリメートル
※接続している口径 150 ミリメートルの水道管の可能性もあるため、掘削調査を実施

4 原因

不明

5 市民への影響

調査の結果、修繕工事に伴い漏水箇所前後のバルブを閉めることになった場合、濁りの発生及び水圧低下を想定している。

対象地区：倉田山、厚生、港、伊勢宮川、御園中学校区の一部
約 15,000 世帯、約 32,000 人

6 今後の対応

6 月 27 日（木） 掘削調査
ホームページ、防災メール、ライン、SNS で市民に周知
6 月 28 日（金）～30 日（日）
バルブの操作及び管内の水抜き等事前準備
7 月 1 日（月） 修繕工事（2～3 日間を予定）

7 箇所図

