

熊本地震被災地 派遣職員市長報告会

～各担当別現地活動報告～

平成28年5月12日
伊勢市危機管理部
危機管理課

被災建築物の応急危険度判定

- ・ 派遣職員 建築住宅課 2 名 営繕係長 下尾 圭一
建築係主事 田村 雅秀
- ・ 派遣期間 平成28年 4 月 25 日 ～ 4 月 29 日
- ・ 派遣先 熊本市 及び 益城町
- ・ 作業内容 建物の安全性を応急的に判定し、危険の程度を住民に情報提供する作業を行った。
(「危険」赤・「要注意」黄・「調査済み」緑)


熊本市判定支援本部(市動植物園)での事前打合せの様子



熊本市での判定活動の様子、外壁が剥離しており**落下の危険あり**



外壁落下の危険があり、判定ステッカーは「危険(赤)」



熊本市での判定活動の様子、壁にクラックがあり「要注意(黄)」判定



熊本市での判定活動の様子、特に問題なく「調査済(緑)」判定



熊本市内の様子



熊本市内の様子、ブロック塀の倒壊状況



熊本市の様子、瓦の落下状況



熊本市内の様子、商業施設の倒壊状況



益城町での判定物件、ブロック塀の倒壊状況



益城町の様子



益城町の様子



南阿蘇村の様子



避難所の様子(熊本市若葉小学校)



熊本市役所1階ロビーの様子



給水車を使った被災地給水活動

- 派遣職員 上水道課 2 名 建設係主任 森井 和義
維持係主事 佐々木 徹
- 派遣期間 平成28年 4 月22日～ 4 月30日
- 派遣先 熊本市上下水道局（熊本市南区の給水所）
- 作業内容 市立日吉小学校の給水所に常駐して、水の濁りや断水で水道が使用できない被災地域の人々に給水車（津市車両）を使って給水活動を行った。

応急給水対策本部（熊本市上下水道局）の様子



各地から応急給水に駆けつけた給水車等



朝の打合せの様子（熊本市上水道局）



給水活動した避難所（熊本市立日吉小学校）の被害の様子




避難所駐車場の様子（熊本市日吉小学校）



活動車両（2 t 給水車）



給水活動の様子（熊本市日吉小学校）



給水活動の様子（熊本市日吉小学校）



避難所の様子（日吉小学校）



修繕されないまま放置されている水道管からの漏水



被害の状況（液状化により沈下した電柱）



被害の状況（地盤の沈下により段差ができた病院）



建物被害の状況（熊本三菱自動車 熊本本店）



被害の状況（西原村）



被害の状況（西原村）



塵芥収集車を使った災害廃棄物収集

- 派遣職員 清掃課 4 名 1 班 濱口 肇・岡谷 直紀
2 班 竹内 康・中野 功
- 派遣期間 1 班 平成28年 4 月 28 日～ 5 月 4 日
2 班 平成28年 5 月 4 日～ 5 月 11 日
- 派遣先 熊本市
- 作業内容 塵芥収集車(パッカー車)を使い、東区内にある災害廃棄物を収集し、災害廃棄物仮置場に搬入する作業を行った。

福岡市職員との打合せ



ごみの山から、「燃えるごみ」のみを取り出して回収



燃えるごみを回収した後の状態



連日ごみの中から、燃えるごみのみを取り出して回収



最後は、テレビ・コンクリート等が残るのみ



ごみの中から、燃えるごみを取り出して回収



燃えるごみが、減ってきました



燃えるごみの回収が終わり、粗大ごみ等が回収待ち



ごみの中から、燃えるごみのみを取り出して回収



テレビ、冷蔵庫などが残るのみ



道路脇にもごみが積まれ、ここでも燃えるごみのみ回収



仮置場の一部



仮置場に進入、奥にはごみの山



燃えるごみを積みあげている様子

