

令和5年6月2日 大雨警報に関する被害状況等の概要

1. 災害対策本部の設置

- 6月2日(金) 10時14分 災害対策本部 設置
6月3日(土) 4時 5分 災害対策本部 廃止

2. 警報・注意報、土砂災害警戒情報の発表履歴

日時		警報、土砂災害警戒情報
6月2日(金)	10:14	大雨警報(土砂災害)
	13:57	大雨警報(浸水害)
	14:10	洪水警報
	14:18	土砂災害警戒情報
	18:40	大雨警報(浸水害) <u>解除</u>
6月3日(土)	2:15	洪水警報 <u>解除</u>
	3:15	土砂災害警戒情報 <u>解除</u>
	4:05	大雨警報(土砂災害) <u>解除</u>

※土砂災害警戒情報は三重県と津地方気象台が共同発表

3. 避難情報の発令状況及び避難所の状況

発令日時		避難情報	警戒事象	対象エリア
6月2日(金)	11:12	警戒レベル4 避難指示	洪水(矢田川)	楠部町の一部
	12:46	警戒レベル4 避難指示	洪水(五十鈴川)	五十鈴川・五十鈴川派川の 浸水想定区域
	14:20	警戒レベル4 避難指示	土砂災害	土砂災害警戒区域
	15:25	警戒レベル4 避難指示	洪水(勢田川)	勢田川の浸水想定区域

・避難指示対象世帯及び人数(合計) : 35,634 世帯 82,055 人

・避難所 開設箇所(最大) : 32 箇所

避難世帯及び避難者数(最大) : 61世帯 103 名(18時現在)

4. コールセンターの設置

6月3日(土)・4日(日) 8時30分から17時15分まで

被災者等からの、道路、災害ゴミ、罹災証明書に関する問い合わせに対応するためにコールセンターを設置した。コールセンターの設置は SNS 及びホームページで周知した。

5. 雨量・水位の状況(6月2日)

(1)雨量観測値 日表

観測所名	アメダス小俣	岩出	岡本	中村
管理者	気象庁	三重河川国道事務所		県伊勢建設事務所
河川	-	宮川	勢田川	五十鈴川
最大時間雨量	32mm	56mm	76mm	69mm
最大時間雨量 観測時間	10:00~11:00	13:00~14:00	13:00~14:00	13:00~14:00
日積算雨量	323.5mm	427mm	420mm	455mm

(2)水位観測値 日表

河川	宮川	勢田川	五十鈴川
観測所	岩出	岡本	中村
管理者	三重河川国道事務所		県伊勢建設事務所
日最高水位	4.64m	3.03m	3.21m
日最高水位時間	17:10	14:30	16:10
氾濫の事象	なし	なし	なし
氾濫危険水位	8.20m	3.40m	2.70m

6. 被害情報(令和5年6月12日現在)

【人的被害】

軽傷者 1名

【住家等被害】

(単位:棟)

町名	床上浸水	床下浸水	非住家 浸水	風害 (一部損壊)	合計	備考
宇治館町		4	2		6	おはらい町 周辺
宇治今在家町			10		10	
宇治中之切町			16		16	
宇治浦田1丁目			2		2	
船江4丁目		11			11	桧園団地
宮後2丁目			6		6	新道商店街 周辺
一之木2丁目			4		4	
大世古2丁目			6		6	
曾祢1丁目		1	5		6	高柳商店街 付近
宮町1丁目			1		1	横ゴム付近
宮町2丁目	1				1	
常磐3丁目	2	5	1		8	図書館付近
浦口4丁目	1	3			4	
二俣4丁目		1			1	
大湊町				1	1	
勢田町		2			2	
楠部町	2	6			8	楠部団地
鹿海町			1		1	
二見町松下		1	1		2	
二見町江		2			2	
合計	6	36	55	1	98	

※備考欄は、主な被害箇所周辺に目標となる施設等がある場合は、その名称を記載しています。

【河川関係】

被害状況	河川名	町名等	備考
護岸崩壊	五十鈴川左岸	宇治今在家町	L=10.2m、L=7.0m
	雲出川左岸	宇治今在家町	五十鈴川上流 L=7.0m
	大谷川左岸	朝熊町	朝熊川上流 L=8.0m
	勢田川右岸	勢田町	L=4.2m、L=11.4m
河床損傷	又作川	藤里町	朝川上流 L=6m

※その他排水路において、土砂撤去を実施

【道路関係】

被害状況	市道名	町名等	備考
法面崩落	前山2号線	前山町	L=15m
法面崩壊	勢田町公道	勢田町	L=4m
	横輪鍛冶屋線	横輪町	L=8m

【農林関係】

区分	町名等	箇所数	被害の概要
道路(農道)	上野町	6箇所	法面崩壊、舗装破損
	横輪町	2箇所	土砂流入、法面・路盤崩壊
	佐八町	1箇所	法面崩壊
水路	津村町	3箇所	法面崩壊、土砂流出
	上野町	2箇所	土砂による水路閉塞、土砂堆積
	栗野町	1箇所	法面崩壊
	円座町	2箇所	法面崩壊、土砂流出
農地	横輪町	1箇所	土砂流入
	上野町	1箇所	土砂流入

【その他公共施設】

施設名	町名等	被害の概要
市営駐車場(B5・B6)	宇治浦田1丁目	土砂堆積、駐車スペースの欠損
二見健康管理増進センター	二見町松下	雨漏り
二見しょうぶロマンの森	二見町松下	法面崩壊