

部 門 名	水道施設工事
施 工 業 者 名	株式会社 原田組
工 事 名	中央宮川第1分区汚水管渠面整備（その2）工事に伴う配水本管布設替工事
工 事 場 所	二俣1丁目 地内ほか
工 期	令和3年9月10日 ～ 令和4年11月14日
講 評	この工事は、下水道工事の支障となる水道管の布設替を行ったものです。幅員が狭く、他の埋設物が多い厳しい施工条件の中、高い品質を確保し、良好な施工管理、丁寧な書類整理等を総合的に評価しました。

施工状況



施工状況



施工状況



施工状況

