

令和7年10月～12月受付分（令和7年10月1日～令和7年12月31日）

番号	通報日	場所	通報内容（要約）	対応状況
138	10月2日	小俣町相合	カーブミラーの方向がずれている	完了
139	10月3日	竹ヶ鼻町	排水樹が下がっている	対応予定
140	10月8日	西豊浜町	雑草が市道にはみ出している	対応不可
141	10月8日	浦口2丁目	街路樹が車道にはみ出している	完了
142	10月10日	黒瀬町	原付バイクのナンバープレートが落ちている	他機関へ情報提供
143	10月13日	河崎2丁目	カーブミラーの方向がずれている	完了
144	10月20日	西豊浜町	(No.140と同内容)	対応不可
145	11月6日	二見町江	音無山遊歩道に落石等がある	他機関へ情報提供
146	11月6日	本町	歩道ブロックが剥離している	他機関へ情報提供
147	11月6日	本町	(No.146と同内容)	他機関へ情報提供
148	11月6日	本町	(No.146と同内容)	他機関へ情報提供
149	11月8日	神社港	小動物の死がいがある	他機関へ情報提供
150	11月13日	二見町江	音無山遊歩道に樹木が倒れこんでいる	他機関へ情報提供
151	11月17日	竹ヶ鼻町	(No.139と同内容)	対応予定
152	11月18日	勢田町	ポストコーンが破損している	完了
153	11月18日	田尻町	白いポールが倒れている	完了
154	11月26日	吹上2丁目	シェアサイクルのラインテープが剥がれている	他機関へ情報提供
155	12月1日	小俣町相合	止まれの標識が倒れている	他機関へ情報提供
156	12月23日	岡本1丁目	歩道に落ち葉が堆積している	完了
157	12月23日	五十鈴公園	案内看板が古く、内容が現状に合っていない	他機関へ情報提供

【対応状況】

- ・完了………補修が完了しています
- ・対応中………補修等の対応を行っています
- ・対応予定………補修を予定しています
- ・経過観察………現場確認の結果、早急な補修は必要なし
- ・調整、検討中………関係機関等との調整や対応方法の検討を行っています
- ・対応不可………個人所有等、市での対応が不可なもの
- ・損傷確認できず………現場確認の結果、損傷の確認ができなかったもの
- ・他機関へ情報提供………本市の所管ではなく、内容に応じて管理者に情報提供したもの