

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部 門 名     | その他工事（とび・土工・コンクリート）                                                                             |
| 施 工 業 者 名 | 株式会社 原田組                                                                                        |
| 工 事 名     | 日乃出橋橋梁修繕工事                                                                                      |
| 工 事 場 所   | 二見町江 地内                                                                                         |
| 工 期       | 令和7年10月7日 ～ 令和8年2月19日                                                                           |
| 講 評       | この工事は、橋梁上部工の修繕を実施したものです。公共交通機関の運行ルート上での安全対策や、既設舗装版の状況に応じた作業方法の検討など、良好な施工管理、丁寧な書類整理等を総合的に評価しました。 |

完 成



完 成



施工状況



施工状況

