

外觀等写真

撮影場所	南外観	撮影場所	南東外観
			
撮影場所	北東外観	撮影場所	2階天井
			
撮影場所	2階廊下 動物糞尿跡	撮影場所	1階 白蟻食害跡
			