

外観等写真

撮影場所	南側外観	撮影場所	東側外観
			
撮影場所	洋室 6.1 畳 天井雨漏り跡	撮影場所	洋室 5.5 畳 床腐食箇所
			
撮影場所	洋室 5.5 畳 床腐食箇所	撮影場所	台所 天井破損箇所
			

撮影場所	台所 床腐食箇所	撮影場所	台所 天井破損箇所
			
撮影場所	廊下 床腐食箇所	撮影場所	和室 床腐食箇所
			
撮影場所	和室 7.2 畳 天井破損箇所	撮影場所	和室 7.2 畳 床腐食箇所
			